

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SZU 17-01 - miernik sygnału satelitarnego Axing

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- Przed użyciem miernika sygnału upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i działa prawidłowo.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj miernika; wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Unikaj kontaktu miernika z wilgocią, gdyż nie jest on przystosowany do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności.
- Nie używaj miernika pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność pomiarów.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączaj miernik wyłącznie do urządzeń i instalacji o parametrach zgodnych z jego specyfikacją (np. impedancja 75Ω).
- Przed podłączeniem sprawdź stan przewodów i złączy, aby uniknąć zwarcia lub uszkodzeń sprzętu.
- Używaj wyłącznie oryginalnego lub zalecanego przez producenta zasilania (wbudowany akumulator lub zasilanie zgodne z instrukcją).
- Ładuj akumulator zgodnie z zaleceniami producenta, unikając przeładowania lub całkowitego rozładowania, co może skrócić żywotność baterii.

3. Bezpieczeństwo podczas pomiarów

- Podczas pomiarów sygnału satelitarnego lub naziemnego upewnij się, że antena i kable są stabilnie zamocowane, aby uniknąć upadku lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie patrz bezpośrednio w źródło sygnału ani w wiązkę anteny podczas ustawiania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Nie używaj miernika w miejscach narażonych na silne zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpłynąć na dokładność pomiarów.
- Podczas pracy z urządzeniem zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić gniazd i złączy typu F.

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pomiarów wyłącz miernik i odłącz od źródła sygnału.
- Przechowuj miernik w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie czyść obudowę miernika miękką, suchą ściereczką, unikając środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Aktualizuj oprogramowanie miernika (jeśli dotyczy) zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić poprawne działanie i bezpieczeństwo.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymaj miernik z dala od dzieci, gdyż nie jest zabawką.
- Małe elementy i akcesoria mogą stanowić ryzyko zadławienia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.